

## Proč můj APP Control nedosáhne na všechny body v bazénu?

Sevda - 2023-11-22 - Comments (0) - 061023 APP Control

### Možné důvody, proč Poolrunner APP Control nedosáhne do všech oblastí bazénu:

- Umístěte napájecí jednotku tak, aby čistič snadno dosáhl do všech oblastí.
- Vypněte filtrační čerpadlo během čištění bazénovým vysavačem.
- Zasuňte plovoucí kabel do bazénu v maximální možné délce, ale dbejte na to, aby řídicí jednotka byla v odpovídající minimální vzdálenosti od bazénu.
- Pomocí aplikace APP Control lze vysavač ovládat i na dálku na požadované místo.

*Pokud výše uvedené kroky nevedou k požadovanému výsledku, může se jednat o závadu na motorové jednotce, plovoucím kabelu nebo řídicí jednotce.*

Kontaktujte prosím náš zákaznický servis na adrese <https://helpdesk.steinbach.at/cs>

Označení  
nicht alle Stellen  
Reinigung