

Znalostní báze > Whirlpools > 128454 PureSpa Jet & Bubble Deluxe Octagon 201 x 71 cm >
Was bedeutet der Fehler E98?

Was bedeutet der Fehler E98?

Sevda - 2024-11-17 - Comments (0) - 128454 PureSpa Jet & Bubble Deluxe Octagon 201 x 71 cm

Der Fehler E98 weist auf einen defekten Temperatursensor hin.

Hierzu wird das Ersatzteil 112031 - 55 °C Temperatur-Sensor mit manuellem Reset benötigt.

[Intex 55 °C Temperatur-Sensor mit manuellem Reset | Steinbach-Group.com](#)

Označení

e98

fehler e98

Sensor

temperatur sensor