

## Co mám dělat, když kotel mého filtračního systému špatně těsní?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 040310 Classic 310

### **Můj kotel netěsní! Zde je možná příčina:**

Těsnění (O-kroužek) není správně vloženo. Pokud není umístěno špičkou v drážce kotle, rozdělovací ventil se správně neuzavírá a mezi rozdělovacím ventilem a kotlem je větší mezera. Pokud není přepážka správně umístěna v základně síta, je směrový regulační ventil rovněž umístěn příliš vysoko.

**Tipy:** V případě, že je nutné provést změnu nastavení, je nutné provést změnu nastavení: Zkontrolujte, zda jsou přepážky/rysy/filtrační ramena v oblasti pískové komory a komory čisté vody správně zasunuty do (sítové) základny systému. Ujistěte se, že těsnění na horním okraji filtrační nádoby je čisté a v bezvadném stavu a že na něm není nalepen písek. O-kroužek můžete natřít vazelínou. Ta poskytne těsnění dodatečnou oporu.

Ujistěte se, že je směrový ventil správně umístěn na kotli. Přitlačte víko na filtrační nádobu a zkontrolujte, zda je víko v jedné rovině s nádobou.

Označení  
Kessel undicht  
undicht