

Znalostní báze > Filtrační systémy > Steinbach > 040120 Active Balls 75 > Co mám dělat, když můj filtrační systém při prvním použití po zazimování vydává skřípavé zvuky?

Co mám dělat, když můj filtrační systém při prvním použití po zazimování vydává skřípavé zvuky?

Anika - 2023-11-22 - Comments (0) - 040120 Active Balls 75

Skřípavé zvuky po zimě? To může být příčinou:

Po zimě se filtrační čerpadlo nemusí spustit nebo může hlasitě hučet. Důvodem může být nahromadění rzi.

Pokud rez nebyla příliš silná, lze tuto závadu snadno odstranit.

Krok 1: Většina čerpadel má ve větracím krytu malé vybrání, za kterým se nachází šroub.

Krok 2: Pomocí šroubováku šroub mírně povolte.

Krok 3: Naneste trochu mazacího oleje/mazu, například WD 40 ve spreji.

Pokud se rez příliš neusadila, čerpadlo bude opět fungovat.

Pokud se čerpadlo i přes uvolnění šroubu nezapne, je možné, že je čerpadlo příliš rezavé.

Upozorňujeme, že filtrační systémy nesmí běžet na sucho (bez vody)!

Označení

schleifendes Geräusch