

Was kann ich tun, wenn die Motoreinheit meines Unterwasserhandstaubsaugers defekt ist?

Anika - 2023-11-22 - Kommentare (0) - 128620NP Unterwasser Handstaubsauger

Die Motoreinheit ist defekt? Das könnte der Grund dafür sein:

Wenn Ihre Motoreinheit des Saugers defekt ist, gibt es dafür mehrere Gründe. Höchstwahrscheinlich ist eine Überlastung des Motors entstanden oder es liegt eine zu starke mechanische Abnutzung der Stromüberträger vor und diese funktionieren somit nicht mehr.

Hinweis: die Motoreinheit kann selbstständig ausgetauscht werden und ist in unserem Ersatzteilshop erhältlich. Link zum Ersatzteil: <https://www.steinbach-group.com/de/112271a-motoreinheit-handstaubsauger-28620np-ab-2020-73748de/>

Tags

Motoreinheit