

Was kann ich tun, wenn der Fehlercode E95 am Display erscheint?

Sevda - 2024-01-25 - Commentaire (1) - 128454 PureSpa Jet & Bubble Deluxe Octagon 201 x 71 cm

Fehlerbehebung

- Schalten Sie die Steuereinheit ab.
- Warten Sie, bis das Wasser abgekühlt ist und starten Sie das Gerät erneut.
- Betätigen Sie die Filtertaste und - oder die Gebläse- und Jet-Tasten, um die Wassertemperatur zu senken.

Sollte der Fehler trotz dieser Schritte weiterhin bestehen, eröffnen Sie bitte ein Ticket unter <https://helpdesk.steinbach.at/de>