

Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?

Sevda - 2023-12-01 - [Kommentarjev \(0\)](#) - [128424 PureSpa Jet Massage 196 x 71 cm](#)

Die Anschlüsse sind nicht dicht? Versuchen Sie bitte Folgendes:

- Ziehen Sie die Ein- und Auslassverbindungen fest.
- Stellen Sie sicher, dass die Dichtungen am richtigen Platz, gereinigt und nicht defekt sind.
- Prüfen Sie die Anschlüsse auf Risse.
- Beschmieren Sie die O-Ringe am Steuereinheit leicht mit Spülmittel oder Wasser ein.
- Tauschen Sie die defekten Teile ggf. aus.

Zusätzlicher Tipp:

Um einen Höhenunterschied zwischen der Steuereinheit und dem Becken zu vermeiden, muss der Whirlpool auf einer ebenen Fläche platziert werden.

- Oznake
- [128424](#)
- [Anschluss](#)
- [anschlüsse](#)
- [höhenunterschied](#)
- [Steuergerät](#)
- [Warum sind die Anschlüsse zwischen Becken und Steuergerät undicht?](#)