

Was bedeutet der Fehler E98?

Sevda - 2025-11-08 - [Komentarjev \(0\)](#) - [128404 PureSpa Bubble Massage 196 x 71 cm](#)

Der Fehler E98 weist auf einen defekten Temperatursensor hin.

Hierzu wird das Ersatzteil 112031 - 55 °C Temperatur-Sensor mit manuellem Reset benötigt.

[Intex 55 °C Temperatur-Sensor mit manuellem Reset | Steinbach-Group.com](#)

- Oznake
- [e98](#)
- [fehler e98](#)
- [Sensor](#)
- [temperatur sensor](#)