

Was bedeutet die Fehlermeldung EE 9?

Sevda - 2024-07-03 - Comments (0) - 049203 Wärmepumpe 3500

Mögliche Ursache

Das manuelle Abtauen wurde gestartet, ohne dass sich Eis auf dem Wärmeübertrager befunden hat. Bitte schalten Sie die Wärmepumpe aus und starten Sie diese erneut.