

Base de connaissances > Poolroboter > 061007 S63 > Warum hat mein Poolrunner S63 keine Saugleistung?

Warum hat mein Poolrunner S63 keine Saugleistung?

Sevda - 2024-01-26 - Commentaire (1) - 061007 S63

Bitte beachten Sie folgende Punkte:

- Entleeren Sie den vorhandenen Schmutz, der sich zwischen Filter-Netzeinsatz und Unterteil des Saugers befindet.
- Prüfen Sie die Räder und den Antrieb auf Fremdkörper, Abnutzungen und Verschmutzungen.
- Tags
- keine Saugleistung
- saugt nicht